奥能登の道路インフラの被災

簡易な外観目視調査の結果

震度7

震度5強

震度5強

震度6強

背景：国土地理院地図